Fecha: 13/12/2018

Ref.: RAS_2018_038_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
HARLEY-DAVIDSON	modelos 2017 TOURING, CVO y TRIKE; 2017 SOFTAIL y CVO SOFTAILS (solo FLSS, FLSTFBS, FXSE); y 2018 TOURING, CVO TOURING y TRIKE	Fabricadas en Japón en 2018
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	13/12/2018	

Naturaleza del Riesgo: Accidente de Tráfico

El sistema hidráulico con actuador de embrague secundario (Referencias 37200131 y 37200131A) de las motocicletas afectadas pueden tener una fuga interna de líquido en el pistón secundario del embrague. Si la fuga permanece durante un extenso periodo de tiempo, el depósito del cilindro del embrague podría perder una cantidad de líquido tal que expondría el circuito hidráulico a una entrada de aire, que podría suponer la incapacidad de generar un esfuerzo suficiente para soltar el embrague. Si el defecto sigue sin detectarse, podría suponer la pérdida del control del vehículo al arrancar con una marcha puesta, al poner la primera velocidad o en parado.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista