



Fecha | 16 / 01 / 2015  
Referencia | RAS\_2015\_003\_RAV

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2015_003_RAV</b>
16-01-2014		
Vehículo turismo		
<b>Marca</b>	<b>Modelos</b>	<b>Otros datos</b>
Mercedes Benz	Sprinter, Vito, Viano, V-Klasse	
<b>Descripción</b>	Fabricados entre febrero y noviembre de 2014	
<b>Datos complementarios</b>		
<b>Autoridad ante quien se ha denunciado.</b>	Alerta Europea lanzada desde Alemania.	

### Exposición de hechos y observaciones

Posible pérdida de aceite del motor por la junta del tensor de la cadena del motor por un posible asentamiento incorrecto. El aceite puede caer a la carretera con el consiguiente riesgo.

Listado de homologaciones afectadas:

BR 906, BR 639, BR 447 , EC type approval numbers: e1\*2007/46\*0457\*08 - 10, e1\*2007/46\*0458\*06 - 08, e1\*2007/46\*0459\*04 - 05, e1\*2001/116\*0353\*12 - 13, e1\*2001/116\*0354\*14 - 16, e1\*2001/116\*0424\*09 - 11, e1\*2007/46\*0280\*06 - 08, e1\*2007/46\*0300\*07 - 08, e1\*2007/46\*0297\*03 - 04, e1\*2007/46\*0557\*03, e1\*2007/46\*0299\*06 - 07, e1\*2007/46\*0294\*03 - 04, e1\*2007/46\*1093\*01, e1\*2007/46\*0312\*06 - 07, e1\*2007/46\*0309\*02 - 04, e1\*2007/46\*0311\*05 - 06, e1\*2007/46\*0308\*02 - 03, e1\*2007/46\*0279\*06 - 08, e1\*2007/46\*0301\*08 - 10, e1\*2007/46\*0298\*04 - 06, e1\*2007/46\*0295\*06 - 07, e1\*2007/46\*0296\*03 - 05, e1\*2007/46\*0305\*05 - 07, e1\*2007/46\*0310\*02 - 04, e1\*2007/46\*0307\*05 - 06, e1\*2007/46\*0304\*02 - 03, e1\*2007/46\*1076\*02, e1\*2007/46\*1075\*01 - 02

<b>Riesgo asociado</b>	Lesión o daño por pérdida de adherencia de los neumáticos.
<b>Imagen ejemplo para mejor identificación</b>	

Firma Inspector  
Identificación: ISVM-RAC-01.  
Fdo. Juan Carlos Toribio.

Sello registro de la organización ciudadana denunciante.