



Fecha | 31 / 03 / 2015
Referencia | RAS_2015_072_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_072_RAM
27-03-2015		RAPEX 12 2015_alt 03
Vehículo motocicleta		
Marca	Modelos	Otros datos
B.M.W.	R1200GS, R1200GS Adventure, HP2 Mega Moto, HP2 Enduro, R1200RT, R900RT, R1200R, R1200ST, R1200S, HP2 Sport	
Descripción	Unidades fabricadas entre el 4 de diciembre de 2002 al 5 de abril de 2011. Homologaciones de tipo: e1*2002/24*0199*, e1*2002/24*0254*, e1*2002/24*0228*, e1*2002/24*0230*, e1*2002/24*0284*, e1*2002/24*0217*, e1*2002/24*0234*, e1*2002/24*0217*	
Datos complementarios	Lugar de origen: Alemania.	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta europea lanzada desde Alemania.	

Exposición de hechos y observaciones

Durante el mantenimiento de discos de freno o cuando se cambian las ruedas, los tornillos se pueden apretar con un par de apriete excesivo (incorrecto). Esta situación puede generar grietas en las pestañas de las ruedas y en el peor de los casos la fractura de los tornillos.

Riesgo asociado	Accidente de tráfico.
Imagen ejemplo para mejor identificación	
Firma Inspector Identificación: ISVM-RAC-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.	Sello registro de la organización ciudadana denunciante.