

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha	02 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_080_RAV

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2015_080_RAV</b>
18 -03-2015		ES-2015-132
Vehículo turismo		
<b>Marca</b>	<b>Modelo/s</b>	<b>Otros datos</b>
RENAULT	CLIO 4	
<b>Descripción</b>		
<b>Datos complementarios</b>	Vehículos afectados: Equipados con motor M5Mt	
<b>Autoridad ante quien se ha denunciado.</b>	Alerta facilitada por las autoridades de España. País de origen de los vehículos turismo alertados: ---	

### Exposición de hechos y observaciones

Existe un riesgo de fuga de carburante entre el captador de presión de carburante y la rampa de inyección. Esta disfunción se debe a un apriete insuficiente del captador de presión de carburante.

La empresa RENAULT ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios para proceder al reapriete del captador de presión de carburante. Desde el Instituto de Seguridad Vial del Motociclista se advierte a los propietarios de este vehículo adquirido como usado, el riesgo de que RENAULT ESPAÑA carezca de sus datos para ponerse en contacto con los mismos, razón por la que se recomienda personarse en un concesionario RENAULT para asesoramiento y reprogramación del módulo si procediera.

<b>Riesgo asociado</b>	Incendio.
<b>Imagen ejemplo para mejor identificación</b>	

Firma Inspector  
Identificación: ISVM-RA-01.  
Fdo. Juan Carlos Toribio.