

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha	03 / 06 / 2015
Referencia	RAS_2014_031_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2014_031_RAM
01-10-2014		ES-2015-352
Vehículo motocicleta		
Marca	Modelo/s	Otros datos
KAWASAKI	<ul style="list-style-type: none"> KLX125 D-TRACKER 125 	
Descripción		
Datos complementarios		
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta generada en España.	

Exposición de hechos y observaciones

Encendido.

El aislante del conector de la bujía (pipa de la bujía) puede no ser suficiente en condiciones climáticas con elevada humedad y temperatura, puede provocar fallos en el sistema de arranque y, en el peor de los casos, producirse una parada de motor.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.