

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha | 29 / 06 / 2015
Referencia | RAS_2015_130_2_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_130_2_RAM
29-05-2015 25-06-2015		
Vehículo motocicleta		
Marca	Modelo/s	Otros datos
TRIUMPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. DAYTONA 675R ABS (H67) 2. SPEED TRIPLE R ABS 3. SPEED TRIPLE R 94 (515NV) 	
Descripción	Tipo homologado: e11*2002/24*1592*, e11*2002/24*1049*	
Datos complementarios	Fabricadas durante 2014 al 2015	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta generada en España y Alemania Origen de las motocicletas: Reino Unido	

Exposición de hechos y observaciones

Suspensión.

Los amortiguadores traseros pueden tener un defecto de montaje que requiere una atención y corrección urgentes. No se puede concretar el fallo (en alerta lanzada desde el ISVM con fecha 05/06/2015).

Debido a un apriete insuficiente, la tuerca de la varilla de conexión para el amortiguador puede desprenderse y por lo tanto poner en peligro el efecto amortiguador. En el peor de los casos el piloto puede perder el control de la motocicleta (en alerta 25 de junio de la Unión Europea).

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.