

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Suzuki	GSX-S1000/A/F	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Comunidad de Madrid	
Fecha origen de la alerta	30/07/2015	



**Naturaleza del Riesgo:** Accidente de tráfico.

**Observaciones:** Debido al insuficiente margen entre el tubo del radiador y el tubo de escape, se han detectado algunos casos en los que dicha manguera del radiador puede contactar con la banda de refuerzo del tubo de escape, causando un deterioro de la manguera. En el peor de los casos puede producirse una fuga del refrigerante del motor.

Suzuki España ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid la incidencia y ha contactado con los clientes para invitarles a pasar una revisión en los talleres oficiales de la marca.