

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

| Identificación del Modelo | | |
|------------------------------|---|---|
| Marca | Modelo | Otros datos |
| Honda | VFR1200F/FD y VFR1200X/XD | Modelos fabricados en Japón entre 02/03/2010 y 02/09/2015 |
| Descripción | | |
| Datos Complementarios | VFR1200F/FD (Modelo: SC63 - SC71) VFR1200X/XD (Modelo: SC70) | |
| Entidad emisora de la alerta | Portugal | |
| Fecha origen de la alerta | 22/01/2016 | |



Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Observaciones: La junta universal del cojinete de transmisión puede no haber sido ensamblado correctamente e incluso si lo ha sido, puede no ser suficientemente duradero debido a errores de fabricación. Como consecuencia la junta universal puede llegar a romperse interfiriendo con el basculante y bloqueando la rueda trasera. Dicha avería puede provocar un accidente.