

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Honda	VT750C	Modelos con ABS
Descripción		
Datos Complementarios	(RC50 y RC53)	
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	22/01/2016	



**Naturaleza del Riesgo:** Accidente de tráfico.

**Observaciones:** El problema se localiza en el cableado del sensor del ángulo de inclinación y la zona de instalación adyacente en la versión con ABS.

A causa de las vibraciones debidas a la conducción, es posible que el cableado del sensor del ángulo de inclinación se rompa, provocando la detención del motor. En algunos casos no es posible volver a arrancar la motocicleta. La parada inesperada del motor puede producirse con la motocicleta en movimiento.