

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
YAMAHA	MT-09, MT-09 Tracer, XSR900	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	21/04/2017	



#### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

**Observaciones:** Debido a un proceso de pintado inadecuado, el soporte interior del manillar (torretas) puede aflojarse. Además, el agente bloqueante de la rosca no se ha aplicado correctamente a la rosca del perno de sujeción del soporte del manillar. En consecuencia, en caso de impacto sobre el manillar, la capa de pintura del soporte inferior puede llegar a saltar, provocando la pérdida de fuerza axial del perno. La tuerca de sujeción se afloja, pudiendo llegar a caerse debido a las vibraciones que le llegan del motor. Si el soporte del manillar se suelta de la tija, el vehículo podría perder el control.