

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
MITSUBISHI	ASX, OUTLANDER, OUTLANDER PHEV	Modelos fabricados en Japón: ASX (2013-2016) OUTLANDER (2013-2016), OUTLANDER PHEV (2014-2016)
Descripción		
Datos Complementarios	e1*2001/116*0406*20, e1*2001/116*0406*19, e1*2007/46*0368*05, e1*2007/46*0368*08, e1*2001/116*0406*16, e1*2001/116*0406*21, e1*2007/46*0368*04, e1*2007/46*0368*07, TIPO: GA0W, GF0W, GG0W	
Entidad emisora de la alerta	Polonia	
Fecha origen de la alerta	07/08/2018	

**Naturaleza del Riesgo:** Lesiones

El eje de la palanca de freno de estacionamiento podría estar atascado debido a la corrosión, por lo que el autoajuste del conjunto del pistón del freno trasero podría no estar operativo. El freno de estacionamiento podría llegar a no funcionar.