

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Triumph	Speed Twin	Fabricados entre el 21/09/2018 y el 04/02/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	Homologación: E5 * 168/2013 * 00013 * 00	
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	12/04/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El manguito del sistema de refrigeración entre el radiador y el depósito de expansión, puede haber sido instalado de la manera incorrecta y, por lo tanto, entrar en contacto con el colector de escape, lo que puede dañar el manguito.

La fuga de líquido refrigerante puede llegar a la calzada y afectar al neumático trasero y al resto de usuarios de la vía. Lo que puede desencadenar pérdida de control del vehículo y un accidente.