

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
MERCEDES-BENZ	Alerta 1: Metris, VITO y Clase V  Alerta 2: Clase A, Clase B, CLA, EQC y GLC  Alerta 3: Sprinter	Fabricados en Alemania, con el código de llamada a revisión: Mercedes-Benz VS2KOPSTU (9295053).  Fabricados en Alemania, con el código de llamada a revisión MB 9192105.  Fabricado en Alemania, con el código de llamada a revisión MB VS3SIZVER.
Descripción		
Datos Complementarios	E1 * 2007/46 * 0457 * 19, * 21, e1 * 2007/46 * 0458 * 14, e1 * 2007/46 * 0459 * 10, Tipos:639/2, 639/4, 639/5.  GLC (BR 253), clase B (BR 247), clase A (BR 177), CLA (BR 118) y EQC (BR N293), Números de homologación: E1 * 2007/46 * 1912 * 00, e1 * 2007/46 * 1829 * 03-04, e1 * 2001/116 * 0480 * 32, 33, Tipos: F2CLA, F2A, 2 0 4.  E1 * 2001/116 * 0354 * 22, e1 * 2007/46 * 0294 * 10, e1 * 2007/46 * 0296 * 10, e1 * 2007/46 * 0300 * 15, e1 * 2007/46 * 0301 * 17, e1 * 2007/46 * 1760 * 00, e1 * 2007/46 * 1761 * 00, Tipos:906AC35, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, KL3A4, FL3A4.	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	11/01/2020	

### **Naturaleza del Riesgo: Lesiones**

Alerta 1: El tapizado de los reposacabezas puede desprenderse. Esto podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Alerta 2: Las fijaciones del airbag podrían no haberse apretado correctamente. Como consecuencia de ello, en caso de producirse un accidente con funcionamiento del airbag, este podría desprenderse de su placa de base, reduciendo su efecto de contención.

Alerta 3: La soldadura del mecanismo de ajuste de la altura del asiento delantero puede ser defectuosa. Esto puede aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente.