



Ref.: RAS\_2020\_033\_RAV

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

## Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
RENAULT	Alerta 1: CLIO V	Alerta 1: Fabricados entre el 10 de junio y el 28 de
	Alerta 2: Catur II, Clio V, ZOE, NEO	agosto de 2019.
	Alerta 3: Dacia Logan II, Sandero II	Alerta 2: Fabricados en Francia entre abril y
	Alerta 4: Traffic	octubre de 2019.
		Alerta 3: Fabricados el 26 de julio de 2019. Turismo equipado con motor H4Bt, producido en Piteti, SOMACA, Tánger.
		Alerta 4: Fabricados entre el 28/03 y el 06/06 de 2019.
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: E2 * 2007/46 * 0676 * 00, e2 * 2007/46 * 0676 * 01, tipo: BJA	Alerta 1: Llamada a revisión 0D7K.
	Alerta 2: Capitán (e2 * 2007/46 * 0684 * 00), Clio (e2 * 2007/46 * 0676 * 00, e2 * 2007/46 *	Alerta 2: Llamada a revisión 0D9V.
	0676 * 01, e2 * 2007/46 * 0676 * 02), Zoe (2 * 2007/46 * 0251 * 15), Tipos: XJA, XJB, X10	Alerta 3: Llamada a revisión 0D9F.
		Alerta 4: Vehículo turismo
	Alerta 3: E2 *2001/1616 * 0314 * 90, e2 * 2001/116 * 0314 * 91	equipado con motor H4Bt, producido en Piteti, SOMACA, Tánger
	Alerta 4: E2 * 2001/1616 * 0314 * 90, e2 * 2001/116 * 0314 * 91	con arreglo al código de llamada de recuperación Dacia:0D9F.
Entidad emisora de la alerta	FRANCIA, PORTUGAL	
Entidad omicora da la electr	0684 * 00), Clio (e2 * 2007/46 * 0676 * 00, e2 * 2007/46 * 0676 * 01, e2 * 2007/46 * 0676 * 02), Zoe (2 * 2007/46 * 0207/46 * 0251 * 15), Tipos: XJA, XJB, X10  Alerta 3: E2 *2001/1616 * 0314 * 90, e2 * 2001/116 * 0314 * 91  Alerta 4: E2 * 2001/1616 * 0314 * 90, e2 * 2001/116 * 0314 * 91	revisión 0D9V.  Alerta 3: Llamada a revisión 0D9F.  Alerta 4: Vehículo turismo equipado con motor H4Bt, producido en Piteti, SOMACA, Tánger con arreglo al código de

## Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Incendio.

Alerta 1: El interruptor de parada que controla el funcionamiento de la palanca de accionamiento automático puede no funcionar correctamente. En consecuencia, no puede impedir que la caja de cambios se mueva de posición P a R, cuando el pedal del freno no es utilizado, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Alerta 2: Posible fallo interno en el mando del motor de la columna de dirección. Esto dará lugar a la pérdida de asistencia del volante cuando esté parado o durante la conducción, aumentando el riesgo de accidente.

Alerta 3: El borne positivo de la batería puede entrar en contacto con el disipador de calor. Esto puede dar lugar a un cortocircuito eléctrico y a un mayor riesgo de incendio en el compartimento del motor.

Alerta 4: El freno de mano no puede utilizarse cuando se tira de la palanca. Esto puede dar lugar a una pérdida de control del vehículo, que puede conducir a un accidente.