

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

| Identificación del Modelo    |                      |  |
|------------------------------|----------------------|--|
| Marca                        | Modelo               | Otros datos  |
| SUZUKI                       | GSX250R              | Fabricados entre el 6 de febrero de 2017 y el 27 de febrero de 2018. |
| Descripción                  |                      |  |
| Datos Complementarios        | e4*168/2013*00059*00 | Código de incidencia:<br>97FF  |
| Entidad emisora de la alerta | POLONIA              |  |
| Fecha origen de la alerta    | 24/04/2021           |  |

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El faro esta equipado con una bombilla incorrecta que puede entrar en resonancia con las vibraciones de la mecánica a un cierto rango de revoluciones. En consecuencia, el filamento de la bombilla puede fundirse con facilidad, perdiéndose la iluminación.