Fecha: 04/05/2020

Ref.: RAS_2020_061_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
SUBARU	IMPREZA, XV y CROSSTREK LEGACY, OUTBACK, IMPREZA LEGACY y OUTBACK	Fabricados en Japón del 01/01/2017 al 06/08/2018. Fabricados entre 2008 y 2010 (Impreza), entre 2004 y 2009 (Legacy, Outback).
Descripción		
Datos Complementarios	E1 * 2007/46 * 0597 * e13 * 2007/46 * 1648 * * e13 * 2007/46 * 1648 * e13 * 2007/46 * 1648 * E1 * 2001/116 * 0438 * 03, e1 * 2001/116 * 0438 * * *, e1 * 2001/116 * 0228 * 10 E1 * 2007/46 * 0079 * * *, e1 * 2007/46 * 0079 * * *, e1 * 2007/46 * 0079 * *, e1 * 2007/46 * 0079 *, e1 * 2007/46 * 0079 *	Llamada a revisión: DS282 SRT239 DS240
Entidad emisora de la alerta	BELGICA	
Fecha origen de la alerta	04/05/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Impreza, XV y Crosstrek: Las válvulas de ventilación del cárter pueden ser defectuosas. En consecuencia, podrían romperse, permitiendo la llegada de aceite a la cámara de combustión, lo que llevaría a la pérdida de potencia del motor y al incremento del riesgo de accidente.

Legacy, Outback, Impreza: El cable del arnés de la bomba de combustible puede sobrecalentarse y fundirse, lo que lleva al fallo de la bomba de combustible. El motor se podría calar o no arrancar, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Legacy y Outback: Los condensadores de la unidad de control del freno de estacionamiento electrónico (EPB), puede tener una resistencia insuficiente. Podría fallar mientras se utiliza, provocando el mal funcionamiento de la EPHB, lo que lleva a la activación o liberación imprevista de los frenos y al aumento del riesgo de accidente.