Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha	04 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_091_RAV

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	**Referencia**	**RAS_2015_091_RAV**
13-03-2015		UE-2015-10-5
Vehículo turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros datos**
MITSUBISHI	• LANCER EVOLUTION • PAJERO • SHOGUN	
Descripción	Tipo: CT0 / V60 • CT0: Lancer Evolution 8/9 right-hand drive • V60: Pajero/Shogun right-hand drive EC	
Datos complementarios	Homologación de tipo. • CT0: e1*2001/116*0259*02-04 • V60: e1*98/14*0142*07-09 Vehículos afectados: Lancer Evolution 8.9: modelos fabricados entre 2005 y 2007. Pajero / Shogun: modelos fabricados entre 2005 y 2006. Modelos con volante a la derecha.	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta facilitada por las autoridades de Alemania. País de origen de los vehículos turismo alertados: Japón.	

Exposición de hechos y observaciones

Debido a defectos en su construcción, el interruptor de control de luz y/o el indicador de dirección funcionan de forma incorrecta. El defecto en el interruptor de control del alumbrado también puede dejar el vehículo sin alumbrado de cruce durante la marcha.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito.
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista