Fecha: 30/07/2015

Ref.: RAS_2015_079_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
HONDA	JAZZ e INSIGHT	Jazz fabricados entre (2007-2008) e Insight fabricados entre (2010-2012).
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	14/07/2015	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones Diversas

Observaciones: Al activarse el inflador del airbag frontal del conductor podría producir una presión interna excesiva. Si un airbag afectado se ha de desplegar, la presión interna aumentada puede causar la ruptura del inflador. En el caso de una ruptura del inflador, fragmentos de metal ser impulsados hacia arriba en dirección al parabrisas o hacia abajo hacia los pies del pasajero delantero.

Honda España ha contactado con clientes y concesionarios para las sustitución de la unidad de inflado del airbag frontal del conductor.