Fecha: 06/11/2015

Ref.: RAS_2015_154_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Honda	GL 1800 y GL 1800B	Modelos fabricados en EE UU del 13/06/2000 al 14/09/2015
Descripción		
Datos Complementarios	GL1800 Goldwing y GL1800B Bagger. Tipos: ED, 2ED y 6ED.	
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	06/11/2015	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones e Incendio

Observaciones: El orificio en la válvula de retención del sistema de frenado es susceptible de bloquearse, lo que podría provocar el derrape de la rueda trasera, incrementando el riesgo de accidente o de padecer un incendio como consecuencia del calor generado en la fricción.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista