Fecha: 19/01/2018

Ref.: RAS_2018_003_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Grupo VAG	• SEAT Mii • VW T6, AMAROK • SKODA OCTAVIA, SUPERB (2018) • AUDI A4, A5, A5 CABRIO, Q5	**SEAT Mii:** Fabricados en España entre el 18/05/2017 y el 12/10/2017. **VW T6:** Fabricados entre el 28/11/2016 y el 11/01/2017. **VW AMAROK:** Fabricados entre el 19/12/2015 y el 24/11/2017. **AUDI:** Modelos del 2011 al 2016.
Descripción		
Datos Complementarios	VW T6: 7J0 e1*2007/46*0130*, 7HMA e1*2001/116*0289, 7HC	
Entidad emisora de la alerta	España, Alemania.	
Fecha origen de la alerta	19/01/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Accidente de tráfico.

SEAT Mii: La argolla de remolque del vehículo puede tener una soldadura defectuosa.

VW T6: Los tubos flexibles del combustible pueden no ser estancos. La posible pérdida del combustible puede provocar un accidente del propio vehículo o de los vehículos que circulan por detrás.

VW AMAROK: El tubo flexible de retorno que va hacia la caja de dirección puede resultar dañado debido a una abrazadera. El tubo flexible de retorno de la dirección asistida, también puede entrar en contacto con el paso de rueda de la carrocería. Todo ello puede llevar a la pérdida de líquido hidráulico.

SKODA OCTAVIA, SUPERB: Las manguetas traseras se pueden haber montado con un temple insuficiente. La posible rotura de la mangueta podría afectar considerablemente a la estabilidad del vehículo.

AUDI A4, A5, A5 CABRIO, Q5: El elemento calefactor adicional del climatizador puede dejar de funcionar. Para ello se debe cambiar el elemento calefactor y actualizar el software del panel de mandos del climatizador.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista