Fecha: 27/07/2018

Ref.: RAS_2018_060_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Grupo VW	AUDI A6, A5 CABRIO, Q5, A5 y A4 AUDI Q5 (Mod. 2018) SEAT: ARONA, IBIZA (Mod. 2018-2019) Fabricados en España en 2018. IBIZA Gas Natural, (Mod. 2018) VW: TIGUAN, ALLSPACE. Fabricados en 2018.	
Descripción		
Datos Complementarios	SEAT ARONA-IBIZA: e9*2007/46*3134; Tipo: KJ	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	27/07/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Accidente de Tráfico, Incendio (dependiendo del caso)

AUDI A6, A5 Cabrio, Q5, A5 y A4: La bomba adicional para el líquido refrigerante podría bloquearse debido a la suciedad depositada o sufrir un cortocircuito en la electrónica debido a la filtración de humedad. Como consecuencia se podría averiar la bomba y producirse daños locales por sobrecalentamiento, y en caso extremo un incendio.

AUDI Q5: Existe la posibilidad de que se produzca un aumento de recorrido del pedal de freno y que el efecto de frenado sea menor del esperado en el eje trasero debido a una aplicación incorrecta del recubrimiento del émbolo del freno trasero. No se descarta que la distancia de frenado aumente de manera considerable.

SEAT IBIZA-ARONA: En determinadas circunstancias se puede llegar a abrir el cierre doble del cinturón posterior izquierdo. En caso de fallo, el pasajero del lado izquierdo no estará protegido por el sistema de retención.

SEAT IBIZA GAS NATURAL: Las tuercas de los conductos de gas, pueden no tener el correcto par de apriete.

VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE: La tuerca de fijación en la rótula derecha e izquierda del eje delantero podría no haberse apretado con el par de apriete correcto y, en el peor de los casos, la tuerca de fijación se podría soltar de la rótula y en consecuencia producirse pérdida de propulsión y de estabilidad de marcha.