Fecha:02/01/2019

Ref.: RAS_2018_107_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Peugeot – Citroën	**Citroën C-Crosser** **Peugeot 4007**	**C-Crosser: Fabricados entre el 17/04/2007 y 18/09/2009** **Peugeot 4007: Fabricados entre el 20/03/2008 y el 15/11/2011**
Descripción		
Datos Complementarios	Citroën C-Crosser: E2 * 2001/116 * 0358 * 00, e2 * 2001/116 * 0358 * 01, e2 * 2001/116 * 0358 * 02, e2 * 2001/116 * 0358 * 04, e2 * 2001/116 * 0358 * 05, e2 * 2001/116 * 0358 * 06: (bastidor VF7VVAHNHNHN8U950214 a VF7VFVSZCAZ900934) Peugeot 4007: E2 * 2001/116 * 0357 * 01, e2 * 2001/116 * 0357 * 02, e2 * 2001/116 * 0357 * 04, e2 * 2001/116 * 0357 * 05, e2 * 2001/116 * 0357 * 06, e2 * 2001/116 * 0357 * 07, e2 * 2001/116/0357 * 08	
Entidad emisora de la alerta	Francia	
Fecha origen de la alerta	02/01/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Citroën C-Crosser y Peugeot 4007:

Alerta 1: Debido al diseño inadecuado del tensor dinámico de la correa de distribución, puede aparecer grietas en la zona del elemento tensor. En consecuencia, la correa podría romperse, lo que da lugar a una pérdida de la dirección asistida, a la descarga de la batería (fallo del alternador) y al sobrecalentamiento del motor.

Alerta 2: La resistencia del adhesivo utilizado para colocar el acristalamiento del techo solar puede disminuir en función de la temperatura y del grado de humedad. Por consiguiente, el acristalamiento del techo puede desprenderse.