Fecha: 12/01/2019

Ref.: RAS_2019_006_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Toyota	**Proace**	**Fabricados en Francia entre los años 2016 y 2018**
Descripción		
Datos Complementarios	E2 * 2007/46 * 0538 y e2 * 2007/46 * 0537.	
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	12/01/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El par de apriete de la conexión roscada entre la junta de rótula y la junta puede disminuir y la polea de compresión de A/C podría romperse. Si esto ocurre, la polea se separará en 2 componentes que rotarán entre sí, generando calor. Los pernos que sujetan el brazo de suspensión delantero y trasero al chasis pueden deformarse y romperse y la fijación del bastidor puede dañarse.

La articulación de la bola puede desprenderse de la junta. El calor generado en la polea de compresión de la CA puede dañar partes circundantes. El brazo de suspensión delantero y el brazo trasero podrían desprenderse del chasis durante la conducción. Por otra parte, el bastidor de dirección puede desprenderse durante la conducción.