Fecha: 22/03/2019

Ref.: RAS_2019_036_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
BMW	**Alerta 1: X5, X7** **Alerta 2: X5**	**Fabricados en Alemania entre el 20/10/2018 y el 15/12/2018.** **Fabricados en Alemania entre 04/2000 y 09/2004.**
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: Homologación: e1*2007/46*1918, e1*2007/46*1952; Tipos: G5X, G7X Alerta 2: Homologación: e1*98/14*0028, e9*98/14*0022 , e1*98/14*0153, e1*2001/116*0153; Tipos: 5/D, 5/DS, X53	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	22/03/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Alerta 1: El tornillo que se usa para sujetar el asiento delantero izquierdo y / o el cinturón de seguridad puede no estar apretado con el par correcto. Esto podría afectar la fijación del asiento y / o el cinturón de seguridad, aumentando el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Alerta 2: Un defecto en la fabricación del airbag y una exposición a sucesivos ciclos de calor/enfriamiento y humedad pueden degradar el explosivo. En caso de activación la detonación puede ser excesiva y destruir la carcasa de contención del airbag liberando fragmentos metálicos que pueden herir a los ocupantes.