Fecha: 24/05/2019

Ref.: RAS_2019_020_RAM

# Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

## Identificación de la Alerta de Riesgo

| Identificación del Modelo | | |
|---|---|---|
| **Marca** | **Modelo** | **Otros datos** |
| YAMAHA | YZF R3, MT-03<br><br>XP 530 (T MAX) | YZF-R3, MT-03: Fabricadas entre 2015 y 2017.<br><br>XP 530: modelos 2017-2019 |
| Descripción | | |
| Datos Complementarios | | |
| Entidad emisora de la alerta | Generalidad de Cataluña | |
| Fecha origen de la alerta | 24/05/2019 | |

**Naturaleza del Riesgo:** Accidente de tráfico

YZF-R3: Se ha detectado una fuga de refrigerante en algunas unidades. El refrigerante escapa a través del manguito del radiador. El manguito ha sido fabricado con un proceso de vulcanización que no es el adecuado y provoca que no haya suficiente material.

XP530: Desde el año 2017 se ha instalado correas de trasmisión más ligeras y finas. Su durabilidad ha demostrado no ser suficiente cuando la correa sufre algún daño. Si la motocicleta continúa circulando con la correa en mal estado, puede llegar a romperse y dejar de trasmitir potencia a la rueda.

XP 530: El ajuste de la unidad de control del motor (ECU) no es óptimo, en casos de apertura ligera del acelerador, la mezcla de aire/combustible puede llegar a ser pobre, provocando una falsa explosión o incluso el calado del motor.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista