GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | aecosan agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición | Red de Alertas

Productos de consumo no alimenticios

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-60/2014

Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca YAMAHA, modelos YZF-R1 y XTZ1200

Categoría Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico
Cuando la temperatura del conector del faro es demasiado elevada debido a la generación de calor de la bombilla, aparece un fenómeno de expansión por temperatura que disminuye la capacidad del terminal de la bombilla. Como resultado, se puede generar un arco eléctrico entre los terminales causando que el conector se funda, produciéndose un mal funcionamiento de la luz delantera e incluso que se apague

Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa YAMAHA ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en informar directamente a los clientes, mediante envío de carta, sobre la necesidad de efectuar la reparación (sin cargo). Deberán sustituir la subinstalación del faro delantero

Órgano notificante: Generalidad de Cataluña

Fecha: 13/02/14