Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha	06 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_024_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	**Referencia**	**RAS_2015_024_RAM**
20-01-2015 06-03-2015		ES-2015-26 RAPEX- 09- 2015 alt 12
Vehículo motocicleta		
Marca	**Modelo/s**	**Otros datos**
HARLEY DAVIDSON	DYNA y SOFTAIL	
Descripción	Modelos del tipo FXDF and FXDF 103	
Datos complementarios	Rango de fabricación: entre 22 de agosto de 2011 y 24 de febrero de 2012. Lugar de origen de la mayor parte de los vehículos: Italia	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta generada en España y Europa. País de origen de los vehículos: EE.UU.	

Exposición de hechos y observaciones

Sistema de frenado.
Es posible que haya gel en la bomba del freno delantero o corrosión en las roscas del perno banjo de la bomba del freno delantero. Si no se detiene el avance de la corrosión en la rosca, es posible que falle la rosca y que se afloje el perno banjo. Si este problema pasa desapercibido, podría provocarse una reducción en el funcionamiento del freno y una posible colisión.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista

Domicilio a efecto de notificaciones: I.S.V.M. C/ Pio Baroja nº 11 CP 22520 Fraga (Huesca) isvm@isvm.es