Fecha: 24/07/2015

Ref.: RAS_2015_077_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
Opel	ANTARA	2011-2015
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Gobierno de Aragón	
Fecha origen de la alerta	01/07/2015	

Naturaleza del Riesgo: Incendio

Observaciones: Debido a un defecto en el material de la cubierta inferior del compartimento del motor y dándose un funcionamiento exhaustivo del filtro de partículas diésel (DPF), se pueden producir temperaturas extremas, que sobrecalienten dicha cubierta. En el peor de los casos podría ocasionar su fusión e incluso incendiarse en la zona del DPF.

General Motors España ha comunicado a sus clientes que deben acudir a un taller de reparación autorizado por Opel para eliminar la cubierta inferior del compartimento motor.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista