Fecha: 03/08/2015

Ref.: RAS_2015_082_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
Toyota	Auris/Prius	Auris HV (ZWE150, ZWE186) Prius + (ZVW40)
Descripción		
Datos Complementarios	Fabricados en Reino Unido	Entre 2010 y 2014
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta		

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: La Unidad Electrónica de Control del Motor (EUC) se puede reiniciar sola, causando que el sistema híbrido de propulsión se apague y el vehículo se pare mientras conducimos, incrementando el riesgo de padecer un accidente.

Toyota ha llamado a revisión a los clientes de las unidades afectadas para comprobar el correcto funcionamiento de la ECU.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista