Fecha: 16/10/2015

Ref.: RAS_2015_103_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
Land Rover	Range Rover y Range Rover Sport	Fabricados en Reino Unido
Descripción		
Datos Complementarios	Range Rover construidos entre 01/06/15 – 12/06/15. Range Rover Sport construidos entre 01/06/2015 y 12/06/2015	
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	16/10/2015	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: El respaldo de la segunda fila de asientos no puede unirse firmemente en su posición cuando está reclinado. Esto puede conducir a que el cinturón de seguridad no sujete correctamente al ocupante en caso de accidente.