Fecha: 05/02/2016

Ref.: RAS_2016_008_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Yamaha	XJR1300/XJR1300C	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	05/02/2016	

Naturaleza del Riesgo: Accidente de tráfico.

Observaciones: La cadena de arranque HY-VO se estira debido a la alta temperatura de funcionamiento cuando la motocicleta es conducida a baja velocidad durante un largo periodo de tiempo. Si se mantiene el uso en dichas condiciones, la cadena HY-VO se estira golpeando la boquilla de aceite debido a la insuficiente holgura entre ambos componentes. En consecuencia el extremo de la boquilla puede llegar a romperse, quedando atrapada en el interior del motor o bloqueándolo en el peor de los casos.