Fecha: 19/02/2016

Ref.: RAS_2016_012_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Suzuki	V-Strom 1000	Fabricadas en Japón entre 2014 y 2016
Descripción		
Datos Complementarios	DD; EC Homologación: e4*2002/24*3025*	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	19/02/2016	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Observaciones: La corrosión en la llave de encendido y desbloqueo del vehículo puede provocar el fallo del sistema eléctrico. La disposición incorrecta del mazo de cables a la altura del depósito de combustible puede provocar que el motor se pare inesperadamente mientras se conduce. El posicionamiento incorrecto de la toma de tierra de la batería puede provocar un fallo de arranque. Por todo ello se puede producir un accidente.