Fecha: 09/12/2016

Ref.: RAS_2016_066_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
BMW	Series 1, Series 2, Series 3, Series 4, X3, X4, X5, X6, i8	Vehículos fabricados entre el 2011 y el 2016 están afectados.
Descripción		
Datos Complementarios	Tipo: 1K4, 1K2, 1C, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1, 3C, X3, X5, X6, X-N1, BMWi-2; Homologación: e1*2007/46*0283*, e1*2007/46*0273*, e1*2007/46*0277*, e1*2007/46*0314*, e1*2007/46*0315*, e1*2007/46*0559*, e24*2007/46*0022*, e1*2007/46*0316*, e1*2007/46*0512*, e1*2007/46*0421*, e1*2007/46*0412*, e1*2007/46*0454*, e1*2007/46*1287*	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	09/12/2016	

Naturaleza del Riesgo: Incendio y/o lesiones.

Observaciones: La unidad de control de la dirección asistida electrónica puede haber sido fabricada incorrectamente. Esto puede causar un incendio incluso cuando el vehículo está estacionado. Además, la asistencia de dirección puede fallar mientras se conduce.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista