Fecha: 05/05/2017

Ref.: RAS_2017_036_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
MAZDA	MAZDA 2, 3, 6	Mazda 2 (DE) 19/06/2007 y 11/09/2010; Mazda 3 (BL) entre el 17/12/2008 y 30/09/2010; Mazda 6(GH) entre 3/08/2007 y 31/08/2010.
Descripción		
Datos Complementarios	Homologación Mazda 2 DE: e13*2001/116*0254*ff; Mazda 3 BL: e11*2001/116*0262*ff; Mazda 6 GH: e1*2001/116*0448*ff. Tipo: DE, BL, GH	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	05/05/2017	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: Unos materiales de propiedades inadecuadas pueden provocar un fallo en el ajuste del asiento, lo que puede provocar que el bastidor del asiento se incline hacia arriba. Como consecuencia, el anclaje entre el asiento y el chasis puede aflojarse, especialmente en casos de colisión trasera, lo que puede provocar lesiones.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista