Fecha: 26/05/2017

Ref.: RAS_2017_045_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
AUDI	**Alerta 1:** A5 **Alerta 2:** A4, A4 Avant, A5, A5 Cabrio, Q5, A6, A6 Avant **Alerta 3:** Q5 (Modelos 2010 a 2017)	**Alerta 1:** Fabricados entre 06/2016 y 12/2016. **Alerta 2:** Fabricados 2011 – 2016. **Alerta 3:** Fabricados entre 05/2010 y 08/2016.
Descripción		
Datos Complementarios	**Alerta 1:** Homologación: e1 * 2001/116 * 0430 * Type: B8; Cabriolet (8F)	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	26/05/2017	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones:

Alerta 1: El microgenerador de gas del pretensor del cinturón posterior puede estar instalado incorrectamente. Como resultado, en caso de accidente, este podría romperse y sus fragmentos entrar en el habitáculo del coche.

Alerta 2: La bomba adicional para líquido refrigerante se puede bloquear debido a la existencia de impurezas en el sistema de refrigeración. A consecuencia de ello se puede sobrecalentar, y en casos aislados no se puede descartar un incendio aislado.

Alerta 3: Con el paso del tiempo puede producirse corrosión en los acumuladores de presión del airbag de la cabeza, debido a una anomalía en el sistema de desagüe del techo panorámico. Esto puede provocar un funcionamiento incorrecto del acumulador de presión.