Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
TOYOTA	Alerta 1: Avensis y RAV4 Alerta 2: RAV 4	Alerta 1: Año de producción 2016. Alerta 2: Fabricados entre el 12/06/2015 y el 05/04/2017
Descripción	Alerta 1: Avensis (WWT271) y RAV4 (WWA42);Avensis (e11*2001/116*0331) y RAV4 (e6*2001/116*0105). Alerta 2: RAV 4 (WWA42), e6*2001/116*0105	Alerta 1: Con motor diésel turboalimentado de 2.0 litros.
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta		
Fecha origen de la alerta	15/12/2017	

Naturaleza del Riesgo: Ambiental y lesiones

Observaciones:

Alerta 1: Existe la posibilidad de que los pernos del lado del escape del turbocompresor no se hayan apretado correctamente debido a un equipo de apriete defectuoso. Los pernos podrían aflojarse, perdiendo estanqueidad, lo que permitiría la fuga de gases de escape.

Alerta 2: Puede crearse una carga electrostática en el filtro de combustible y descargarse en el conector de combustible. Esto podría conducir a la fuga de combustible. Si el combustible se filtra a la carretera, puede poner en peligro al resto de usuarios de la vía.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista