Fecha: 02/02/2018

Ref.: RAS_2018_012_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
MAZDA	CX7 (ER) CX 9 (TB)	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Madrid	
Fecha origen de la alerta	02/02/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Mazda: Es posible que el agua pueda en la conducción interior de la rótula del brazo inferior de la suspensión delantera.

Si se circula frecuentemente por carreteras con presencia de agua salada, se puede producir la corrosión de la rótula, provocando ruidos parásitos y en último término la rotura de la misma y pérdida del control de la dirección.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista