Fecha: 02/03/2018

Ref.: RAS_2018_010_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
INDIAN MOTORCYCLES	ROADMASTER	Fabricadas en EE UU entre 06/06/2014 y el 27/07/2017
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	02/03/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: El agua puede entrar en el interior de los cables de la luz posterior causando corrosión. La corrosión puede causar un funcionamiento irregular del piloto y la luz de freno posteriores, incrementando el riesgo de padecer un accidente.

Domicilio a efecto de notificaciones: I.S.V.M. C/ Camino de Ronda, Nº 89 Bajo CP 18004 Granada (Granada) isvm@isvm.es