Fecha: 12/01/2019

Ref.: RAS_2019_005_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
BMW	**X3**	**Fabricados en Alemania entre marzo y agosto de 2018**
Descripción		
Datos Complementarios	Códigos de recuperación:0032750200 y 0032770200	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	12/01/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El tornillo de la rueda de dirección puede no haber sido apretado suficientemente. Por consiguiente, el tornillo de conexión puede desprenderse, lo que provoca una pérdida de la dirección.