Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Grupo Jaguar –Land Rover	**Alerta 1: Jaguar F-PACE, F-TYPE y XJ** **Alerta 2: Range Rover, Sport, Velary Discovery** **Alerta 3: Land Rover, Range Rover Sport**	**Alerta 1: Fabricados entre el 12/10/2018 y el 11/12/2018.** **Alerta 2: Fabricados entre el 10/10/2018 y el 19/12/2018.** **Alerta 3: Fabricados entre el 10/11/2017 y el 18/12/2018, con motor diésel SDV8 4.4L.**
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: F-PACE E11 * 2007/46 * 3324 F-TIPO E11 * 2001/116 * 0272 XJ E11 * 2007/46 * 0089 Alerta 2: Range Rover E11 * 2007/46 * 0649 Range Rover Sport E11 * 2007/46 * 0909 Range Rover Velar E11 * 2007/46 * 3954 Descubrimiento E11 * 2007/46 * 3784 Alerta 3: Range Rover E11 * 2007/46 * 0649 Range Rover Sport E11 * 2007/46 * 0909	
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	01/02/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Alerta 1 y 2: La polea de retención del cigüeñal puede romperse. Como consecuencia de ello, la punta del cigüeñal podría romperse dando lugar a la pérdida de potencia del motor y un posterior fallo. La polea podría llegar a dañar los componentes de capó y convertirse en un peligro para los demás usuarios de la vía si sale despedida.

Alerta 3: Debido a un software defectuoso, los intermitentes no funcionan cuando se utiliza el mando correspondiente de la columna de dirección. El conductor no recibe notificación del fallo mediante ningún tipo de advertencia acústica o luminosa. Esto incrementa el riesgo de padecer un accidente.