Fecha: 31/05/2019

Ref.: RAS_2019_075_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
TOYOTA LEXUS	YARIS, RAV4, HILUX YARIS, IS, AURIS	YARIS, RAV4, HILUX: Fabricados en Japón entre 01/2015 y 11/2018. YARIS, IS, AURIS: Fabricados entre 01/2010 y 12/2017.
Descripción		
Datos Complementarios	YARIS,RAV4, HILUX: E11 * 2007/46 * 2587 *, e6 * 2001/116 * 0105 *, e11 * 2007/46 * 0152 *; tipos: AN1P (UE, N), XA3 (a), XP13M (a). YARIS, IS, AURIS: E11 * 2001/116 * 0305 *, e11 * 2007/46 * 0152 *, e11 * 2001/116 * 0206 *; tipos:E15UT (a), XP13M (a), XE2 (a)	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	31/05/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

TOYOTA YARIS, RAV4, HILUX, AURIS: El generador del gas del airbag delantero puede ser defectuoso. Los fragmentos metálicos generados durante el despliegue del airbag pueden dañar a los ocupantes.

LEXUS IS: El generador de gas del airbag delantero puede ser defectuoso. Los fragmentos metálicos generados durante el despliegue del airbag pueden dañar a los ocupantes.