Fecha: 31/05/2019

Ref.: RAS_2019_076_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
BMW	SERIE 1, SERIE 3, X1	Fabricados entre 12/2009 y 10/2011.
Descripción		
Datos Complementarios	E1 * 2001/116 * 0287,E1 * 2007/46 * 0273,E1 * 2001/116 * 0352,E1 * 2007/46 * 0277,E1 * 2001/116 * 0287,E1 * 2007/46 * 0283,E1 * 2001/116 * 0352,E1 * 2007/46 * 0277,E1 * 2007/46 * 0275,E24 * 2007/46 * 0024, e1 * 2001/116 * 0308,E1 * 2007/46 * 0314,E1 * 2001/116 * 0308,E1 * 2007/46 * 0315,E24 * 2007/46 * 0022,E1 * 2001/116 * 0346,E1 * 2007/46 * 0316;Tipos:187,1K2,182,1C,187,1K4,X1,X1-N1390L,3L,3 K,3K-N1392C,3C	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	31/05/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Serie 1, Serie 3, X1: El conector del cable de la batería a la caja de distribución de potencia delantera podría dañarse. Esto podría provocar un fallo eléctrico general, y del motor durante la conducción, lo que podría desencadenar un accidente.