Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
POLARIS	RANGER XP 1000 (2018-2020) SLINGSHOT S/SL/SLR/GT (2015-2019)	Fabricadas en Polonia entre el 07/09/2017 y el 10/09/2019. Fabricados en EE UU entre el 15/05/2014 y el 25/04/2016
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO	
Fecha origen de la alerta	22/11/2019	

Naturaleza del Riesgo: Incendio, Lesiones

Ranger XP 1000: La línea de combustible no está suficientemente protegida. Si se rompe o falla el cinturón durante el funcionamiento, la línea de combustible podría dañarse. En consecuencia, el combustible puede fugarse, lo que incrementa el riesgo de incendio.

Slingshot S/SL/SLR/GT: En determinadas condiciones, los requisitos eléctricos podrían superar la capacidad de los terminales en el interior de la batería. El terminal podría resultar dañado con el consiguiente riesgo de pérdida de iluminación en el faro y el piloto trasero, en los instrumentos o en la dirección asistida, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista