Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
INDIAN MOTORCYCLE	CHIEF, CHIEFTAIN, FTR1200, ROADMASTER y SPRINGFIELD	Fabricadas en los EE UU, con el código de llamada a revisión Indian: I-19-05 A y I-19-05 B.
Descripción		
Datos Complementarios	I-19-05 A y I-19-05 B	
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO	
Fecha origen de la alerta	18/01/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Los plomos de 10 A pueden no cumplir con las especificaciones. En consecuencia, podría producir que el motor falle de forma inesperada, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista