Fecha: 09/02/2020

Ref.: RAS_2020_008_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
TRIUMPH MOTORCYCLES	THRUXTON, THRUXTON R, THRUXTON TFC, TRUXTON 1200, THRUXTON 1200 R SPEED TWIN	Fabricadas en Reino Unido del 25/'1/2016 a 01/05/2019 Fabricadas en Reino Unido entre el 01/10/2018 al 17/12/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	E9 * 168/2013 * 11258 * 01 E5 * 168/2013 * 00013	
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	09/02/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Alerta 1: La pata lateral puede romperse. En consecuencia, con la pata de cabra plegada, el interruptor de corte de encendido podría activarse de manera sorpresiva.

Alerta 2: La palanca del cambio de marchas puede desprenderse del eje. En consecuencia, la palanca podría desplazarse impidiendo el normal cambio de marchas, e incrementando el riesgo de accidente.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista