Fecha: 09/02/2020

Ref.: RAS_2020_020_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
RENAULT	CAPTUR KANGOO MASTER	Fabricados en España entre el 13/11/2018 y el 20/12/2018. El código de recuperación de RENAULT: 0D61. Fabricados en Francia entre el 04/09/2019 y el 11/10/2019. Fabricados en la planta de Batilly y equipados con airbag de pasajeros, entre el 17/09/2018 y el 17/10/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	CAPTUR: E2 * 2001/116 * 0327 * 87, e2 * 2001/116 * 0327 * 88 KANGOO: E2 * 2001/116 * 0364 * 48, e2 * 2007/46 * 0006 * 43, e2 * 2007/46 * 0089 * 13 MASTER: e2*2007/46*0016*34, e2 * 2007/46 * 0016 * 35, e2 * 2007/46 * 0016/36, e2 * 2007/46 * 0016 * 37, e2 * 2007/46 * 0047 * 28, e2 * 2007/46 * 0047 * 29, e2 * 2007/46 * 0047 * 30, e2 * 2007/46 * 0047 * 31	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL, FRANCIA	
Fecha origen de la alerta	09/02/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

CAPTUR: El retractor del cinturón izquierdo puede desplazarse de su situación. Esto puede afectar a la función de protección del cinturón de seguridad, aumentado el riesgo de lesiones en caso de accidente.

KANGOO: Los componentes del eje trasero pueden no estar fijados suficientemente. En consecuencia, las ruedas traseras podrían quedar bloqueadas, con el consiguiente riesgo de accidente.

MASTER: Los tornillos de fijación del airbag de los pasajeros pueden no estar lo suficientemente apretados. Esto puede afectar a la función de protección del airbag, lo que incrementa el riesgo de lesiones.