Fecha: 09/02/2020

Ref.: RAS_2020_021_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
GRUPO VW	SEAT ALHAMBRA	Fabricados en Portugal entre el 16/01/2015 y el 10/12/2015. Código de recuperación de la sede 69Z6.
	VW AMAROK	Fabricados entre el 01/03/2019 y el 06/09/2019. Llamada a revisión: 61B9.
	VW TIGUAN, TOURAN	Fabricados entre el 10/10/2019 y el 11/10/2019.
Descripción	ALHAMBRA: Año del modelo:2015 (710 *), 2016 (711 *), e1 * 2007/46 * 0402 * 09, e1 * 2007/46 * 0402 * 11, e1 * 2007/46 * 0402 * 1 2	
Datos Complementarios	ALHAMBRA: VSSZZZ7NZFV515214 a 525502; — de VSSZZZ7NZGV500011 a 716689. AMAROK: E1 * 2007/46 * 0356 *, tipo:2 HORAS TIGUAN, TOURAN: E1 * 2001/116 * 0450 *; E1 * 2001/116 * 0211 *, tipo:5N, 1T	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL, ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	09/02/2020	

Naturaleza del Riesgo: Incendio, Lesiones

ALHAMBRA: Un condensador de la unidad de control del airbag puede tener un tratamiento térmico insuficiente. En consecuencia, en caso de frenada brusca podría fallar y activarse los airbag y tensores de seguridad de manera inesperada, aumentado el riesgo de accidente.

AMAROK: El pagamento de unión del cristal al marco de la ventana es inadecuado. Las ventanas pueden llegar a desprenderse del vehículo, lo que constituye un riesgo para el resto del tráfico.

TIGUAN, TOURAN: El grosor de la pared del depósito de combustible no es lo suficientemente gruesa. En consecuencia, podría llegar a romperse, derramándose combustible a la carretera. Esto incrementa el riesgo de incendio o explosión.