Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
TOYOTA	CELICA, RAV4, STARLET y YARIS	Fabricados en 05/06/1997-31/08/1999 (RAV4), 07/07/1997-19/07/1999 (Cnica), 15/10/1997-23/12/1998 (Starlet), 18/09/1998-31/05/1999 (Yaris).
Descripción		Código de llamada a revisión: 20SMD-005
Datos Complementarios	Modelo de Año:1997 ~ 1999 ~, Celaca:199410002462 0006; Código de modelo:AT200, ST202, ST204, RAV4:199510002904 0019; Código de modelo: SXA10, SXA11, SXA15, SXA16, Starlet:199610000485 0010; Código de modelo: EP91, Yaris:199910000254 0001; Código de modelo: SCP10	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	09/02/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El nitrato de amonio del aparato de inflado del airbag Takata puede sufrir una alteración a lo largo de sucesivos ciclos de calentamiento y enfriamiento en entornos de alta humedad. En caso de despliegue del airbag, este podría estallar con una potencia excesiva lo que destruiría la carcasa metálica del detonador lanzando fragmentos hacia los usuarios.