Fecha: 13/03/2020

Ref.: RAS_2020_042_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
FORD	TRANSIT CONNECT, FOCUS y ECOSPORT PUMA	TRANSIT, FOCUS, ECOSPORT: Fabricados entre el 14 y el 28 de enero de 2020 (Focus), entre el 14 y 27 de enero de 2020 (Ecosport), entre el 22 y el 26 de enero de 2020 (Transit Connect). PUMA: Fabricados en Rumanía entre el 6/11/2019 y el 29/01/2020.
Descripción		
Datos Complementarios	TRANSIT, FOCUS, ECOSPORT: E1 * 2007/46 * 0272 * 22, e13 * 2007/46 * 1911 * 06, e9 * 2007/46 * 0092 * 29 PUMA: E9 * 2007/46 * 3165 * 00	TRANSIT, FOCUS, ECOSPORT: 20S05. PUMA: 20S06.
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO	
Fecha origen de la alerta	13/03/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

TRANSIT CONNECT, FOCUS y ECOSPORT: Debido a un problema de fabricación, el servofreno puede montarse con demasiada presión en la placa. Como consecuencia de ello, la placa puede agrietarse, provocando la separación de la membrana interna. Esto dará lugar a una pérdida repentina del rendimiento de los frenos, lo que incrementa el riesgo de accidente.

PUMA: El resorte de retención no bloquea de forma segura el módulo de airbag del conductor. En consecuencia, la función protectora del airbag se verá reducida, lo que aumenta el riesgo de lesiones en caso de accidente.