

Fecha | 03 / 03 / 2015  
Referencia | 2015-DSV-050

• **Asunto: Equipación técnica de riesgo para el uso de motociclistas.**

**Desde el I.S.V.M. se advierte del riesgo de uso de dos modelos de guantes y un modelo de protecciones anti-impactos.**

Con fecha 3 de marzo de 2015, desde el Instituto de Seguridad Vial del Motociclista se han lanzado las siguientes alertas de riesgo:

**RAS\_2014\_038\_RAE**

Tipo	Marca	Modelo
Guantes	THOR	S-14 IMPACT

El producto no acredita el cumplimiento de los requisitos de la Directiva de Equipos de Protección Personal y la norma europea EN-13594. Igualmente presenta la ausencia del marcado CE, pictograma de equipación técnica para el motociclista.

**RAS\_2014\_040\_RAE**

Tipo	Marca	Modelo
Guantes	Polo Motorrad und Sportswear	Spirit Motors Chopper II

El producto no acredita el cumplimiento de los requisitos de la Directiva de Equipos de Protección Personal y la norma europea EN-13594. Igualmente presenta la ausencia del marcado CE, pictograma de equipación técnica para el motociclista.

Por otro lado, el cuero de los guantes contiene cromo (VI) (valores medidos hasta 18,1 mg / kg). El Cromo (VI) puede desencadenar reacciones alérgicas.

**RAS\_2015\_037\_RAE**

Tipo	Marca	Modelo
Protector anti-impactos	GP-PRO	PROMXS01

El producto no ofrece protección suficiente ante el impacto debido al diseño de construcción y la presencia de materiales no aptos.

El producto no cumple con los requisitos de la Directiva de Equipos de Protección Personal y la norma europea EN 1621-1

### **Conclusiones y recomendaciones.**

Al objeto de garantizar su propia seguridad, el consumidor debe verificar previamente a la adquisición del producto, que el mismo no se encuentra identificado en el presente documento.

Nota final: Se adjuntan los correspondientes anexos RAS

*Departamento de Seguridad Vial  
03 de marzo de 2015*

Juan Carlos Toribio  
Dirección

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.E.

Fecha	03 / 03 / 2015
Referencia	RAS_2014_038_RAE

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2014_038_RAE</b>
03-03-2015		
Identificación del equipo		
<b>Tipo</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>
Guantes	THOR	S-14 IMPACT
Descripción	Guantes destinados a ser utilizados especialmente en motociclismo off-road o trail.	
Datos complementarios	País de origen: CHINA	
Entidad emisora de la alerta	Instituto de Seguridad Vial del Motociclista.	
Fecha origen alerta	10 de octubre de 2014	

### Exposición de hechos y observaciones

El producto no acredita el cumplimiento de los requisitos de la Directiva de Equipos de Protección Personal y la norma europea EN-13594. Igualmente presenta la ausencia del marcado CE, pictograma de equipación técnica para el motociclista.

El producto es fabricado en China siendo su distribuidor en Europa por:

- Parts Europe GMBH
- Conrad-Röntgen-Straße 2, 54332 Wasserliesch, Alemania / tfno.+49 6501 96950
- Wasserliesch – Germany.

<b>Riesgo asociado</b>	Riesgo de deficiencia de protección.
------------------------	--------------------------------------

**Imagen ejemplo para mejor identificación**



Firma Inspector  
Identificación: ISVM-RAC-01.  
Fdo. Juan Carlos Toribio.



## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.E.

Fecha	03 / 03 / 2015
Referencia	RAS_2014_040_RAE

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2014_040_RAE</b>
03-03-2015		
Identificación del equipo		
<b>Tipo</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>
Guantes	Polo Motorrad und Sportswear	Spirit Motors Chopper II
Descripción	Guantes diseñados para el uso de motocicletas tipo "custom". Art . No 310.120 de fabricante y número de 4053873063531	
Datos complementarios	País de origen: CHINA	
Entidad emisora de la alerta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alemania mediante el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea. Informe 42.</li> <li>2. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista.</li> </ol>	
Fecha origen alerta	24 de octubre de 2014	

### Exposición de hechos y observaciones

El producto no acredita el cumplimiento de los requisitos de la Directiva de Equipos de Protección Personal y la norma europea EN-13594. Igualmente presenta la ausencia del marcado CE, pictograma de equipación técnica para el motociclista.

Por otro lado, el cuero de los guantes contiene cromo (VI) (valores medidos hasta 18,1 mg / kg). El Cromo (VI) puede desencadenar reacciones alérgicas.

<b>Riesgo asociado</b>	Incremento de lesiones.
<b>Imagen ejemplo para mejor identificación</b>	

Firma Inspector  
Identificación: ISVM-RAC-01.  
Fdo. Juan Carlos Toribio.

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.E.

Fecha	03 / 03 / 2015
Referencia	RAS_2015_037_RAE

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2015_037_RAE</b>
03-03-2015		
Identificación del equipo		
<b>Tipo</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>
Protector anti-impactos	GP-PRO	PROMXS01
Descripción	Protector anti-impactos para codo y rodilla. Juego de dos protectores de codo y antebrazo y dos rodilleras y espinilleras, fabricadas de plástico, con un cierre de textiles destinados a ser utilizados especialmente en motociclismo off-road o trail. Empaquetado en una bolsa de malla con una ficha de cartón.	
Datos complementarios	País de origen: CHINA	
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido mediante el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea	
Fecha origen alerta	6 de febrero de 2015	

### Exposición de hechos y observaciones

El producto no ofrece protección suficiente ante el impacto debido al diseño de construcción y la presencia de materiales no aptos.

El producto no cumple con los requisitos de la Directiva de Equipos de Protección Personal y la norma europea EN 1621-1

<b>Riesgo asociado</b>	Incremento de lesiones.
------------------------	-------------------------

**Imagen ejemplo para mejor identificación**



Firma Inspector  
Identificación: ISVM-RAC-01.  
Fdo. Juan Carlos Toribio.